

PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

**Plan de Prévention des Risques Miniers
des communes de Conflans-en-Jarnisy,
Giraumont, Hatrize, Jarny et Labry**

Règlement


Annexe 5

Mesures de prévention et de surveillance

Annexe à l'arrêté du 26 MAR. 2013

Le Préfet

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Jean-François RAFFY 

La surveillance des zones de risques miniers est confiée au DPSM (Département de Prévention et de Surveillance Minière du BRGM) par arrêté ministériel du 13 avril 2011.

Commune	Concessions	Mesures de surveillance ou de suivi actuelles
Conflans-en-Jarnisy	Conflans-Brainville-Droitaumont	Réseau de nivellement
Giraumont	Giraumont	Surveillance par inspections Fond + Réseau de nivellement
	Giraumont - Jarny	Réseau de nivellement
Hatrize	Giraumont - Jarny	Réseau de nivellement
Jarny	Conflans-Brainville-Droitaumont	Réseau de nivellement
	Droitaumont-Jarny	Réseau de nivellement
	Droitaumont	Réseau de nivellement
	Droitaumont-Jarny-Labry	Réseau de nivellement
	Giraumont-Jarny	Réseau de nivellement
	Jarny-Droitaumont-Labry	Réseau de nivellement